

---

## **Ж ДАННИ ЗА ПО-НАТАТЪШНА ОБРАБОТКА**

В това приложение е описано как да се експортират данни за по-нататъшна обработка.

Всеки експорт има означение и наименование. Означението на изхода се състои от означение на модула (CAT), означение, което показва, че изходът е експорт (EXP) и номер на изхода. Всички елементи на означения са свързани със знака "-". Наименованието се състои от една част и обяснява неговото предназначение.